Amperimetros AC - Hierro móvil con escala intercambiable

Aplicaciones

Medición de intensidad a través de transformadores en circuitos AC, con independencia de la forma de la onda.


Modelos	EC5V	EC4V	EC3V	EC2V
Dimensiones (mm)	48 x48	72 x72	96 x 96	144 x 144
Escala (°)	90	90	90	90
Frecuencia de operación (Hz)	60	60	60	60
Consumo (VA)	0,4	0,4	0,4	0,4
Peso (kg)	0,09	0,2	0,25	0,28
Precisión (%)	1,5	1,5	1,5	1,5


FIECISIOII (%)			1	,5	1	,5	1	,5	1,	5
	Esca	alas			Ran	igos				
In	2 x In	5 x In	/5 A	/1 A						
50	50100	50250	*	*	*	*	*	*	*	*
60	60120	60300	*	*	*	*	*	*	*	*
100	100200	100500	*	*	*	*	*	*	*	*
150	150300	150750	*	*	*	*	*	*	*	*
200	200400	2001000	*	*	*	*	*	*	*	*
250	250500	2501250	*	*	*	*	*	*	*	*
300	300600	3001500	*	*	*	*	*	*	*	*
400	400800	4002000	*	*	*	*	*	*	*	*
500	5001000	5002500	*	*	*	*	*	*	*	*
600	6001200	6003000	*	*	*	*	*	*	*	*
	Múltiplos	Múltiplos	*	*	*	*	*	*	*	*





Dimensiones (mm)





Modelos							
riodetos	Rango	a	b	С	d	e	f
EC5V	1//5A	48	44,5	45	59	38	M4
EC4V	1//5A	72	66,5	68	60	65	M4
EC3V	1//5A	96	89	92	59	100	M4
EC2V	1//5A	144	135	138	59	140	M4

10-2 MARESA

Amperimetros AC - Hierro móvil

Aplicaciones


Medición de intensidad para circuitos AC, con independencia de la forma de onda. Verdadero valor eficaz, r.m.s.


Modelos	EC5V	EC4V	EC3V	EC2V
Dimensiones (mm)	48x48	72 x72	96 x 96	144 x 144
Escala (°)	90	90	90	90
Frecuencia de operación (Hz)	15100	15100	15100	15100
Consumo (VA)	0,3 - 1	0,3 - 1	0,3 - 1	0,3 - 1
Peso (kg)	0,09	0,2	0,25	0,5
Precisión (%)	1,5	1,5	1,5	1,5



	riecision (%)		1,5	1,5	1,5	1,5
		ESCALAS			RANGOS	
ĺ	In	2 x In	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO	DIRECTO
	5	510	*	*	*	*
	10	1020	*	*	*	*
	15	1530	*	*	*	*
	20	2040	*	*	*	*
	25	2550	*	*	*	*
	30	3060	*	*	*	*
	40	4080	*	*	*	*
	50	50100		*	*	*
	60	60120		*	*	*
	75	75150		*	*	*
	100	100200		*	*	*
		Múltiplos				

Dimensiones (mm)





Modelos Rango							
Piouctos	Rango	a	b	С	d	e	f
	> 1540 A	48	44,5	45	62	38	M6
EC5V	Resto				59		M4
	> 15100 A	72	66,5	68	68	65	M6
EC4V	Resto				60		M4
	> 15100 A	96	89	92	61	100	M6
EC3V	Resto				59		M4
	> 15100 A	144	135	138	61	140	M6
EC2V	Resto				59		M4

MARESA 10-3

Voltímetros AC - Hierro móvil

Aplicaciones


Medición de tensión para circuitos AC, con independencia de la forma de onda. Verdadero valor eficaz, r.m.s.


Modelos	EC5V	EC4V	EC3V	EC2V
Dimensiones (mm)	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
Escala (°)	90	90	90	90
Frecuencia de operación (Hz)	15100	15100	15100	15100
Consumo (V)	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Peso (kg)	0,09	0,2	0,25	0,5
Precisión (%)	1,5	1,5	1,5	1,5

400	500	
100		١
	-0	ı
	480	400 500

Escalas				Rangos				
V	Directo	/110	Directo	/110	Directo	/110	Directo	/110
6	*		*		*		*	
10	*		*		*		*	
15	*		*		*		*	
25	*		*		*		*	
30	*		*		*		*	
60	*		*		*		*	
150	*		*		*		*	
300	*		*		*		*	
400	*		*		*		*	
500	*		*		*		*	
600	*		*		*		*	
Múltiplos		*		*		*		*

Dimensiones (mm)





Modelos						
	a	b	С	d	е	f
EC5V	48	44,5	45	59	38	M4
EC4V	72	66,5	68	60	65	M4
EC3V	96	89	92	59	100	M4
EC2V	144	135	138	59	140	M4

10-4 MARESA